

Zadanie 1

Co oznacza pojęcie "dekompozycja szeregu czasowego"?
Jaki się ją przeprowadza? Wymienić i oznaczyć składowe i ma jakie można rozłożyć szereg czasowy.

Dekompozycja szeregu czasowego oznacza rozkład szeregu na składowe. Wyodrębniamy składowe szeregu i wyrażamy je w sposób liczbowy lub jakościowy.

Składowe szeregu czasowego:

- 1) Trend (tendencja rozwojowa) - stała tendencja wzrostowa albo spadkowa - T_t
- 2) Wahania sezonowe - zmiany w pewnych okresach sezonach S_t .
- 3) Wahania cykliczne - zmiany w pewnych cyklach
- 4) Wahania losowe (oprzyypadkowe) - suma nienaturalnie jacy się ma tendencje okresowe E_t

Zadanie 2

Poniższa tabela zawiera dane dotyczące średniej zawartości ozonu w atmosferze w kolejnych kwartałach w latach 1999 - 2000. Wyliczając ten szereg średnich mimożna przyjmować okres o ciągości 4.

rok	kwartał	ozon	
1999	I	323	$\bar{Y}_{2,5} = \frac{Y_{2,5} + Y_{3,5}}{2} = 316,875$
	II	360	
	III	302	
	IV	284	
2000	I	320	$\bar{Y}_4 = \frac{Y_{4,5} + Y_{5,5}}{2} = 314,25$
	II	342	
	III	314	
	IV	292	$\bar{Y}_5 = \frac{Y_{5,5} + Y_{6,5}}{2} = 313,5$

Wygaśdranie szeregu średnich mimożna - odfiltrowywanie pewnej losowości,

Stosującym tą scenariusz średnie mimożna

$$\bar{Y}_{2,5} = \frac{Y_I + Y_{II} + Y_{III} + Y_{IV}}{4} = \frac{323 + 360 + 302 + 284}{4} = 317,25$$

$$\bar{Y}_{3,5} = \frac{Y_{II} + Y_{III} + Y_{IV} + Y_I}{4} = \frac{360 + 302 + 284 + 320}{4} = 316,5$$

$$\bar{Y}_{4,5} = \frac{Y_{III} + Y_{IV} + Y_I + Y_{II}}{4} = \frac{302 + 284 + 320 + 342}{4} = 312$$


$$\bar{Y}_{5,5} = \frac{Y_{IV} + Y_I + Y_{II} + Y_{III}}{4} = \frac{284 + 320 + 342 + 314}{4} = 315$$

$$\bar{Y}_{6,5} = \frac{320 + 342 + 314 + 292}{4} = 317$$

Zadanie 3

Firma produkująca telefaksy postanowiła sprawdzić, czy tmy podzespoły elektromagnetyczne A, B i C dają przedmiennie taką samą prędkość transmisji danych. Przewrocenione badanie na trzech różnych dnikach: sam tekst, same ilustracje; tekst z ilustracjami. Zmierzono kilkunastokrotnie czas transmisji różnych rodzajów dników używając urządem wyposażonym w któryś ze wzmocnionych rodzajów podzespołów. Zaproponować procedury statystyczne, które mówiąbyłyby o tym, że celu stworzenia, czy długość czasu transmisji zależy w istotny sposób od użytego podzespołu i rodzaju dnika. Sformułować hipotezy, które należy było zeweryfikować i wyrazić założenia wymagane do poprawnego przeprowadzenia stosowanej procedury

ANALIZA WARIANCIJ



Zadanie 4


Badacz przypuszcza, że interesująca go zależność negatywnego moenia w zadowalający sposób opisać modelem potęgowym $Y = aX^b$. Pokaż, w jaki sposób model ten moenia sprowadzić do modelu liniowego.

$$Y = aX^b \leftarrow \text{model potęgowy}$$
$$\ln Y = \ln a + b \ln X$$
$$Y' = \ln Y$$
$$a' = \ln a$$
$$X' = \ln X$$
$$Y' = a' + bX' \leftarrow \text{model liniowy}$$

Zadanie 5

Omówić budowę i przedstawienie karty (wykresu) Pareto

Wykresem Pareto nazywanym wykresem stepkowym oparty ma uponadkowanych malejaco wartościach liczbowych, zapisanych z poszeregowymi kategoriami. Jest on często wypetniczy tzw. krywa Lorentza, która pokazuje rozros skumulowanego udziału procentowego nieskończonych kategorii. Krywa udziału procentowego ma swoją oddzielną skalę, umieszczoną na osi po prawej stronie wykresu. Wykres Pareto może być konstruowany w oparciu o tablicę rozkładu częstości, która opisuje występowanie analizowanego skutku w różnych obszarach lub z różnych przyczyn. Zatem jest on nadajem upomadkowanego malejaco histogramu. Za pomocą wykresu Pareto można łatwo zweryfikować prawdziwość hipotezy o umiejscowieniu i udziałzie najistotniejszych przyczyn badanego zjawiska. Jeśli znajduje ona potwierdzenie, to wykresycznie wskazuje grupę przyczyn, których usuwanie powodowałby zmniejszenie ilości skutków.




Zadanie 6

Dane są liczby plam na kawoszii nowych samochodów: 12, 25, 13, 20, 14, 9, 6, 16, 5

Zaproponować kartę kontroli, która ma służyć do oceny procesu lakierowania kawoszii. Omówić budowę tej karty, sposób jej konstrukcji i zasady postępowania się z tą kartą

Karta C - karta liczby niezgodności. Gdyto liczba niezgodności ma rozkład Poissona



UCL - góra granica kontrolna

CL - linia centralna

LCL - dolna linia kontrolna

Zadanie 7

Wyjaśnić, na czym polega kontrola jakości za pomocą jednostopniowego planu badania według oceny alternatywnej.

W tzw. jednostopniowym planie badania, decyzja o przyjęciu badki odmówienia partii podlegająca jest w zależności od tego czy $d > c$, czy też $d \leq c$, gdzie d - liczba elementów wadliwych, c dopuszczalna liczba elementów wadliwych

Zadanie 8

Omów sposób weryfikacji modelu w analizie regresji wielowalowej

Weryfikacja poprawności modelu:

1) Test F (Anova w analizie regresji)

$$\begin{cases} H_0: \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0 & - \text{Y nie zależy od sposobu} \\ K: \exists H_0 & \text{istotny od jednego X} \\ & \text{nie wzajemnie zależne} \\ & \text{przychodzącej od jednego X} \end{cases}$$

2) Testy istotności współczynników regresji

$$\begin{cases} H_1: \alpha_1 = 0 \\ K_1: \alpha_1 \neq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} H_2: \alpha_2 = 0 \\ K_2: \alpha_2 \neq 0 \end{cases}$$

$$\vdots$$

$$\begin{cases} H_k: \alpha_k = 0 \\ K_k: \alpha_k \neq 0 \end{cases}$$

3) Współczynnik determinacji:

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST}$$

Współczynnik determinacji regresji wielowalowej oznacza jaka część zmienności fluktuacji modelu, jego rozstępność wyjaśnia wariancja wyjaśniona zmienności ujętej w modelu.

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{\frac{SSE}{m-n-1}}{\frac{SST}{m-1}}$$

Skorygowany współczynnik determinacji (koreguje fakt doliczania zmienności, które być może nie są istotne (nie wpływają na model))

4) Analiza reszt

- a) losować - reszty nie powinny zatrzymać żadnego systemu czegoś utworzenia
- b) normalność
- c) jednorodność wariancji

Zadanie 9

Poniższy szereg czasowy to dane kwartalne dotyczące cen baryłkiropy naftowej (w \$) w USA w latach 1984-1985:

36 32 30 33 32 28 27 31

Podać prognozę ceny baryłkiropy na pięciu kolejnych kwartałach 1986 roku stosując metodę eksponentalnego regresji średniego. Przyjąć współczynnik wygładzania = 0,3.

	\hat{Y}	\hat{Y}_+
1984	36	<u>36</u>
	32	34,8
	30	44,5
	33	41,05
1985	32	
	28	
	27	
	31	

$\alpha = 0,3$

$$\hat{Y}_{++1} = \alpha Y_+ + (1-\alpha) \hat{Y}_+$$

$$\hat{Y}_{++1} = 0,3 \cdot 36 + (1-0,3) 36 =$$

$$\hat{Y}_{++1} = 10,8 + 0,7 \cdot 36 =$$

$$\hat{Y}_{++1} = 10,8 + 25,2 = 36$$

$$\hat{Y}_2 = 0,3 \cdot 32 + (1-0,3) \cdot 36 =$$

$$\hat{Y}_2 = 9,6 + 25,2 = 34,8$$

$$\hat{Y}_3 = 0,3 \cdot 30 + 0,7 \cdot 34,8 = 9 + 35,5$$

$$\hat{Y}_3 = 44,5$$

$$\hat{Y}_4 = 33 \cdot 0,3 + 0,7 \cdot 44,5 = 32,05 +$$

$$\hat{Y}_4 = 9,9 + 31,15 = 41,05$$

Zadanie 10

Oznaczyć sposób weryfikacji poprawności modelu w analizie regresji prostej

Weryfikacja poprawności modelu w analizie regresji prostej:

1) Analiza współczynnika korelacji:

$$\begin{cases} H: \rho = 0 & - \text{współczynnik korelacji nie jest istotny} - z/2 \\ K: \rho \neq 0 & - \text{współczynnik korelacji jest istotny} - \alpha \end{cases}$$

2) Analiza współczynnika determinacji:

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} - \text{ujęśniająca procent zmienności}$$

$0 \leq R^2 \leq 1$ jest ujęśniony przez model

(im R^2 bardziej zbliżony do 1 tym lepiej jest dopasowany model)

3) Test F (analiza wariancji w analizie regresji)

H_0 : nie ma zależności liniowej - z/2

K_0 : jest zależność liniowa - α

4) Testy istotności współczynnika regresji:

$$Y = \alpha + \beta X + \varepsilon \quad \text{wsp. nachylania prosty}$$

$H_0: \beta = 0 \Leftarrow$ współczynnik β jest nieistotny - brak zależności liniowej

$K_0: \beta \neq 0 \Leftarrow$ współczynnik β jest istotny

$H_0: \alpha = 0 \Leftarrow$ model moim poprawić wyjaśnienia

$K_0: \alpha \neq 0 \Leftarrow$ dobry model

5) Analiza reszt:

- losowość

- normalność reszt

- jednorodność wariancji

Zadanie 11

Badać pompyzyczę, że interesująca go zależność regresyjna moim to zadowalająca sposób opisać modelem wykładniczym: $Y = \exp(a + bX)$.

Podać, w jaki sposób model ten moim sprowadzić do modelu liniowego.

$Y = \exp(a + bX) \Leftarrow$ model wykładniczy

$$X = e^{a + bX}$$

$$\ln Y = a + bX$$

$$\ln Y = Y'$$

$Y' = a + bX' \Leftarrow$ model liniowy po przekształceniu

$Y = a + b\underset{X'}{\underbrace{Y}} + \varepsilon \Leftarrow$ model logarytmiczny

$Y = a + bX' + \varepsilon \Leftarrow$ model liniowy po przekształceniu

$Y = a + \frac{b}{X} + \varepsilon \Leftarrow$ model odwrotnosciowy (wzg X)

$$X' = \frac{1}{X} \Rightarrow Y = a + bX' + \varepsilon$$

$\bar{Y} = a + b\bar{X}' + \varepsilon \Leftarrow$ model liniowy po przekształceniu

$\bar{Y} = \frac{1}{a + bX + \varepsilon} \Leftarrow$ model odwrotnosciowy (wzg Y)

$$\bar{Y} = \frac{1}{Y} \Rightarrow Y' = a + bX + \varepsilon \Leftarrow m. liniowy$$

$X = \frac{1}{a + \frac{b}{X} + \varepsilon} \Leftarrow$ model podwojnie odwrotnosciowy

$$X' = \frac{1}{X}$$

$$Y' = \frac{1}{Y}$$

$Y' = a + bX' + \varepsilon \Leftarrow m. liniowy$

Zadanie 12

Redakcja magazynu motoryzacyjnego postanowiła po-
walczyć oitesse drogi hamowania marki Polonez ceppo-
sażomego w różnych warunkach opom. W tym celu wyprodukowano
pojazd do prędkości 100 km/h, po czym zmierono oitesse
drogi hamowania. Próbki powtarzano kilkakrotnie dla
każdego z badanych wodorozacji opom (tzn. Good Year, Pirelli, Dunlop
i Debica). Zaproponowano procedurę statystyczną, której mądrość
wyszła w celu stwierdzenia, czy oitesse drogi hamowania
zależy to istotny sposób od wodorozaju opom, w jaki uzupełniony jest samochód. Sformułować hipotezy, które
mają być testowane i wywnieść zatrudnione uzupełnione do poprawnego przerowadzenia sto siedmiu procedur

Zadanie 13

Producent pustów stalowych na koniec każdej zmiany wybiera w sposób losowy do sprawdzenia 30 pustów i notuje liczbę wadliwych pustów w każdej próbce. Zaproponować kartę kontroli, której mógłby się postawić du producent. Omówć budowę tej karty, sposób jej konstrukcji i zasady postępowania się z tą kartą.

KARTA NP - karta liczy jednostek niegodnych

$$UCL = np + 3\sqrt{np(1-p)}$$

$$CL = np$$

$$LCL = np - 3\sqrt{np(1-p)}$$

Zadanie 14

Podać zastosowanie testu Kruskala - Wallisa i omówić budowę tego testu.

Test Kruskala - Wallisa stosujemy jeśli założenia analizy wariancji nie są spełnione.

Załóżmy, że F_1, F_2, \dots, F_r są rozkładami ciągimi

$$\begin{cases} H: F_1 = F_2 = \dots = F_r \\ K: \neg H \end{cases}$$

Zadanie 15

Wyjaśnić termin „współczynnik determinacji”, podać wątpliwości tego współczynnika. Dla czego w niektórych sytuacjach mniej więcej postępuje się skorygowanym współczynnikiem determinacji?

Współczynnikiem determinacji nazywany liczbą:

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST}$$

R^2 określa już procent zmienności tłumaczy model regresyjny, jego wartość niesie znaczenie względem liczby zmiennych uwzględnionych w modelu, jest to miara dopasowania linii regresji do danych.

$$0 \leq R^2 \leq 1$$

im R^2 bliżej 1 tym model lepiej dopasowany.

W niektórych sytuacjach stosujemy skorygowany współczynnik ~~determinacji~~ aby skorygować fakt dążenia zmiennych, które być może nie są istotne - nie wpływają na model.

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{\frac{MSE}{SST}}{n-1} \quad \bar{R} \in (0, 1)$$

Zadanie 16

Wóne z kart kontrolnych moimia stosować w przypadku dysponowania próbami o różnych licmości? W jakim sposobie obecnać prób o różnych licmościach reprezentować na budowę kart kontrolnych?

W przypadku ~~stosu~~ dysponowania próbami o różnych licmości moimia stosować karty \bar{X} -S oraz karty p, c, np, u

W przypadku próbek o niejednakowej licmości granice kontrolne karty nie są liniami prostymi.

Zadanie 17

Opisać metodę estymacji gęstości prawdopodobieństwa metodą estymatorów jądrowych.

Najprostszym estymatorem gęstości wacholdera jest histogram, w którym zasadniczą rolę w jakości estymacji stanowi szerokość klasy. Wtedy histogramu jest niedostateczny. Niedochodną toż sama mozaika usunęta stosując estymatory jądrowe postaci:

$$f_n(x) = \frac{1}{mh} \sum_{i=1}^m K\left(\frac{x - X_i}{h}\right)$$

* szerokość pasma

Zadanie 18

Pan Antonii pobiera co godzina próbki losowej pisici wątków tloczonych na tokarce i mierzy ich średnica. Zaproponować kartę kontroli, która mógłby się postawić Pan Antoni w celu stwierdzenia, czy proces tłoczenia wątków jest uregulowany. Omówić budowę tej karty, sposób jej konstrukcji; zasady postępuowania się.

Karta $\bar{X} - R$

$$UCL = \bar{X} + \frac{3}{d_2 \sqrt{n}} \bar{R}$$

$$CL = \bar{X}$$

$$LCL = \bar{X} - \frac{3}{d_2 \sqrt{n}} \bar{R}$$

karta \bar{X}

Karta \bar{R}

$$UCL = D_3 \bar{R}$$

$$CL = \bar{R}$$

$$LCL = P_3 \bar{R}$$

Zadanie 19

Postanowiono powołać dlużość czasu wymaganego do realizacji pewnego zadania informacyjnego prowadzonego na komputerze w supozycji w której brzmi procesom. W tym celu mierną czas realizacji ustalonego procedurą - użycia powtarzającego się kolejno dla każdego z badanych procesów. Zmierzyć procedury statystyczne, której mierzony jest w celu stworzenia wyliczającej czas wymaganego do realizacji danego zadania, zależy w istotny sposób od procedury, procesora, w jeli supozycji jest komputer. Sformułuj hipotezę, której mierzony jest czas wykonywania zadania wymagane do poprawnego prowadzenia stosowanej procedury.

Zadanie 20

W osiedlu w sklepie spożywczym zauważono liczbę (w szt.) sprzedanych butelek 0,5l = napojem Coca-Cola w ciągu dwóch kolejnych lat. Zaktadając, że w modelu nie ma wyraźnego trendu, wyznacz indeksy sezonowości i podaj ich interpretację.

LATA	KWARTALE			
	I	II	III	IV
1994	1100	1300	2100	1200
1995	1300	1400	2500	1300

Mamy 4 podokresy w kaidejnym okresie, powyższym liczbą obserwacji dla kaidego podokresu jest równa 2. Wyznaczamy średnia dla kaidego podokresu.

$$Y_1 = \frac{1100 + 1300}{2} = 1200$$

$$Y_2 = \frac{1300 + 1400}{2} = 1350$$

$$Y_3 = \frac{2100 + 2500}{2} = 2300$$

$$Y_4 = \frac{1200 + 1300}{2} = 1250$$

Teraz liczymy średnia ze wszystkich średnich

$$y = \frac{Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4}{4} = \frac{1200 + 1350 + 2300 + 1250}{4} = 1525$$

Wyznaczamy indeksy sezonowości

$$O_i = Y_i / y$$

$$O_1 = \frac{1200}{1525} = 0,7869$$

$$O_2 = \frac{1350}{1525} = 0,8852$$

$$O_3 = \frac{2300}{1525} = 0,8323 \approx 1,5082$$

$$O_4 = \frac{1250}{1525} = 0,8197$$

Najlepszy dla sprzedawcy jest 3 kwartał, najgorszy 1

Zadanie 21

Trefft manuścieli miano ocenić co śledzi punktowej 1-20 wypracowaną ośmiu dwóch normie. Sprawdzamy czy umysły tnej są tak samo skonczone. Jakiś manuścier styczeń materiały użyć do rozwiązania tego problemu i jakie hipotezy materiały postawić?


NAUCZYCIEL

A	B	C
19	17	20
20	20	19
10	11	9
14	15	12

Analiza wariancji

Zadanie 22

Wśród 1000 przetestowanych silników samochodowych 62 miało pełniłe obudowy, 17 ciemne obradnice, 106 mycia oleju, 29 wadliwe cylindry a 10 problemy z zapłonem. Narysować diagram Pareto dla tych danych i wskazać najistotniejsze problemy w tym procesie produkcyjnym



Najistotniejszymi problemami w tym procesie są mycia oleju i pełniłe obudowy

Zadanie 23

Poniższe dane przedstawiają liczbę komputerów sprzedanych dyskowymi komputerowymi (w tys. sztuk) w kolejnych 8 latach. Wykonaj model wygładzania eksponentowego dla tych danych przyjmując współczynnik wygładzania $\alpha = 0,3$.

	1	2	3	4	5	6	7	8
X	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
	62	57	50	48	52	55	58	61

Konstruujemy szereg s_i postępujący według schematu

$$S_i = \alpha \cdot s_i + (1 - \alpha) \cdot S_{i-1} \quad \alpha = 0,3$$

$$S_1 = x_1$$

$$S_1 = \underline{62}$$

$$S_2 = 0,3 \cdot \underline{57} + 0,7 \cdot 62 = 17,1 + 43,4 = \underline{60,5}$$

$$S_3 = 0,3 \cdot 50 + 0,7 \cdot 60,5 = 15 + 42,35 = \underline{57,35}$$

$$S_4 = 0,3 \cdot 48 + 0,7 \cdot 57,35 = \underline{54,545}$$

$$S_5 = 0,3 \cdot 52 + 0,7 \cdot 54,545 = \underline{53,7815}$$

$$S_6 = 0,3 \cdot 55 + 0,7 \cdot 53,7815 = \underline{54,14705}$$

$$S_7 = 0,3 \cdot 58 + 0,7 \cdot 54,14705 = \underline{55,3029}$$

$$S_8 = 0,3 \cdot 61 + 0,7 \cdot 55,3029 = \underline{55,9203}$$

Zadanie 24.

Poniższe dane to średnie roczne ceny copy softowej importowanej w kolejnych ośmiu latach. Wykonaj model wygładzania przez średnie sukcesywne skutrowane

1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
6	12	13	13	14	21	34	43